


COLLAGE AU PISTOLET À COLLE CHAUDE



Méthode pour coller de petits objets

Mettre une goutte de colle sur la surface la plus grande.




Placer l'objet sur la goutte de colle chaude.



COLLAGE AU PISTOLET À COLLE CHAUDE (Suite)

On doit, pour coller des matériaux de plastique minces, éviter de mettre la buse (bout) du pistolet sur la pièce. On risquerait alors de la déformer ou de la faire fondre.



ATTENTION! Ne jamais toucher la buse du pistolet ou la colle en fusion, au risque de se brûler.

On doit procéder rapidement après l'application de la colle, afin d'éviter son durcissement.

Il est important de ne pas appliquer la colle sur une surface froide. Elle durcirait alors rapidement et empêcherait l'adhésion des pièces.