

GAMME DE FABRICATION

ÉLÉMENT : Boîte à PH


ENSEMBLE :

GAMME FEUILLE : 1 de 2

DESSIN : REPÈRE : 1

NOMBRE : 1 MATÉRIAU :
Plastique ondulé
(Coroplast)



| N° | PHASE, SOUS-PHASE OU OPÉRATION | CROQUIS | MACHINE-OUTIL, OUTILLAGE |
|----|---|--|---|
| 10 | TRAÇAGE | | |
| 11 | Tracer le développement de la boîte en respectant les mesures du plan. |  | <ul style="list-style-type: none"> - Feuille de Coroplast - Règle - Crayon |
| 20 | DÉCOUPAGE | | |
| 21 | Découper soigneusement le patron à l'aide d'un couteau utilitaire. |  | <ul style="list-style-type: none"> - Règle - Couteau utilitaire |
| 30 | PLIAGE | | |
| 31 | Passer sur les lignes de pliage à l'aide d'un tournevis étoile en exerçant une légère pression. |  | <ul style="list-style-type: none"> - Règle - Tournevis étoile |

| GAMME DE FABRICATION | | | FEUILLE : 2 de 2 |
|----------------------|--|---|---------------------------------------|
| N° | PHASE, SOUS-PHASE OU OPÉRATION | CROQUIS | PHASE, SOUS- PHASE OU OPÉRATION |
| 40 | COLLAGE | | |
| 41 | Mettre de la colle sur chaque languette et coller en alignant soigneusement les bords. |  | - Pistolet à colle |
| | Boîte terminée |  | |